
UJ2-AH-1-SMT
J3
U1
TPD3S014DBVR
IN
OUT
EN
D1
D2
GND
SHIELD
P31
P30
+5V
J2
M20-7810645_MOD
J1
+3V3
P28
P29
U3
MAX4411ETP+21-0139I_T2044-2-M
C1P
PGND
C1N
NC_2
PVSS
NC_3
SVSS
NC_4
OUTL
SVDD
NC
PVDD
SHDNL
SGND
NC_6
INR
SHDNR
INL
NC_5
OUTR
C97
1.0uF
C98
1.0uF
C96
1.0uF
C99
1.0uF
C100
1.0uF
J4
J5
J6
J7
CONN_20X2
RESETN_NC
TE
P45_CPT_SCL
P43_SDO
P41_SDI
P44_CPT_SDA
P42_SCL
P40_SD_CSN
CPT_INT
BLON
JUMPER-3SMD
JP1
P32
Putting VSync, HSync, and Dotclk on pins that will most likely not be used
P16, P17, P24